

Restauración

Restauración de pinturas románicas en la Iglesia de El Salvador

SITUACIÓN:

Talavera de la Reina (Toledo)

AÑO EJECUCIÓN:

2014

PROMOTOR/PROPIETARIO:

Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

SUPERFICIE:

385 m²

PRESUPUESTO:

145.167 €

PLAZO EJECUCIÓN

6 meses

DESCRIPCIÓN:

Restauración y conservación preventiva del Pantócrator románico aparecido en el ábside de la iglesia durante los trabajos de restauración interior llevados a cabo en el verano de 2014. La Iglesia de El Salvador data su fecha de edificación en 1145, inmediatamente después de reiniciar la Reconquista, y ha sufrido numerosas transformaciones debido a las constantes donaciones y devenir de la historia. En su origen, era un edificio de menores dimensiones, siendo el ábside de mediados del siglo XII con sus arquerías de ladrillo, la parte más antigua.

